


広島県安芸高田市 小田東小学校 (通学路対策箇所図)




※イメージ

【対策検討メンバー】 広島県西部建設事務所、安芸高田警察署、安芸高田市すぐやる課、安芸高田市危機管理課、教育委員会、小田東小学校、PTA

対策箇所番号 28-3
県道世羅甲田線
・交通が多い。見通しが悪い。



〈対策内容〉
①塀の一部撤去 ②安全指導



対策箇所番号 28-2
県道世羅甲田線
・交差点部に高低差のある溝がある。



〈対策内容〉
・ガードパイプの設置

対策箇所番号 28-1
市道高林坊線
・車のスピードが速い。



〈対策内容〉
・横断歩道等の修繕

凡例
○：対策箇所エリア
※対策箇所エリアに関しては、おおよその位置を示しています。