## 安芸高田市

# 空き家実態調査報告書

建設部住宅政策課

### 空き家の状態

(平成26年5月~9月時点)

「修理不要」「若干修理必要」の使用可能な空き家が、全体の約7割を占めている。町別にみると、「吉田町」では、使用可能な空き家が約8割と最も高くなっている。


#### [空き家の状態(町別)]

町名	吉田町	八千代町	美土里町	高宮町	甲田町	向原町	合 計
修理不要	200戸	80戸	80戸	114戸	73戸	111戸	658戸
若干修理必要	116戸	81戸	112戸	167戸	97戸	101戸	674 戸
かなり修理必要	50戸	33戸	49戸	70戸	48戸	82戸	332戸
修理不可能	24戸	20戸	52戸	56戸	45戸	41戸	238戸
合 計	390戸	214戸	293戸	407戸	263戸	335戸	1,902戸


#### <判定基準の定義>

修理不要	修繕の必要がほとんどなく、住宅等として利活用可能と思われる空き家				
若干修理必要	多少の修繕は必要だが、住宅等として利活用可能と思われる空き家				
かなり修理必要	活用には大規模な修繕が必要、または、再活用が困難と思われる空き家				
修理不可能	腐朽が著しく倒壊の恐れもあり、防犯・防災上も問題の多く近隣への影響を考慮する必要があ				
	ると思われる危険な空き家				

#### [空き家の状態(全体)]



#### [空き家の状態(町別)]



### 空き家の敷地管理状態

(平成26年5月~9月時点)

「良好」「普通」な敷地が全体の約6割を占めている。町別にみると、「吉田町」が、「良好」「普通」を併せて約8割と最も高くなっている。

町別にみると「空き家の状況」と「敷地の状態」の比率は、ほぼ一致していることがわかる。


#### [空き家の敷地管理状態(町別)]

町名	吉田町	八千代町	美土里町	高宮町	甲田町	向原町	合 計
良 好	66戸	19戸	27戸	25戸	15戸	23戸	175戸
普通	258戸	128戸	131戸	212戸	138戸	164戸	1,031 戸
不良	66戸	67戸	135戸	170戸	110戸	148戸	696 戸
合 計	390戸	214戸	293戸	407戸	263戸	335戸	1,902戸


#### <判定基準の定義>

良 好	敷地が良好に手入れされている状態
普通	敷地が普通に手入れされている状態
不 良	敷地が手入れされておらず、近隣へも影響がある状態

#### [空き家の敷地管理状態(全体)]



#### [空き家の敷地管理状態(町別)]



### 空き家所有者等調査

(平成27年2月末現在)


空き家所有者等は、約7割が市外の方が管理をされている。そのうち、広島市内の方が約4割を占めている。多くは 広島県内の方が管理をされていることがわかる。

#### [空き家所有者等の所在地(町別)]

町名	吉田町	八千代町	美土里町	高宮町	甲田町	向原町	合 計
安芸高田市内	145戸	86戸	108戸	124戸	115戸	94戸	672戸
広島県内	201戸	102戸	153戸	236戸	109戸	194戸	995戸
(内広島市内)	(151戸)	(99戸)	(125戸)	(183戸)	(85戸)	(134戸)	(777戸)
広島県外	42戸	23戸	29戸	43戸	31戸	44戸	212戸
不明	2戸	3戸	3戸	4戸	8戸	3戸	23戸
合 計	390戸	214戸	293戸	407戸	263戸	335戸	1,902戸

<sup>※「</sup>安芸高田市内」には、所有者住所地と空き家所在地が同一住所のものを含む。

#### [空き家所有者等の所在地(全体)]



#### [空き家所有者等の所在地(町別)]

